

KIILTO M1000 ECO

Lösningsmedelsfritt golv- och vägglim

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattenbaserat akryldispersionslim för montering av PVC-mattor och plattor, linoleum, gummimattor, textilmattor med skumrygg, samt PVC-väggmaterial (över 0,6 mm), både på sugande och ej sugande underlag i torr- och våtutrymmen. Passar även för PVC-fria golvbeläggningar.

MONTERINGSUNDERLAG

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Grova och ojämna underlag spacklas med lämpligt Kiilto golvspackel. Skarvar i plankgolv måste avjämnas. Följ alltid skivtillverkarens anvisningar när ytskikt monteras med M1000 ECO.

EGENSKAPER

- M1 – emissionsklassad för byggnadsmaterial.
- Innehåller inte APEO-kemikalier, ftalater eller andra mjukgörare
- limmet emitterar inte 2-etylhexanol
- bra initialhugg, lätt att applicera
- mycket stark limfog
- innehåller inga lösningsmedel.
- luktfri


TEKNISKA DATA

Huvudbindemedel	akrylatsampolymer
Förtunning	vatten
Spec. vikt	1,1 kg/l
Säkerhet	lösningsmedelsfritt, ej brandfarligt
Frostbeständighet	skyddas mot frost
Lägsta läggningstemperatur	+18°C

ÅTGÅNG

4...6 m²/l

TANDNING PÅ LIMSPRIDARE



BEARBETNINGSTID

Våtlimning	0-20 minuter.
Häftlimning	20-60 minuter.

BRUKSANVISNING

Vid behov - rör om limmet före användning. Applicera limmet med en fintandad spackel eller roller. Golvmaterialet ska i möjligaste mån våtlimmas. Tryck fast ytan mot underlaget omedelbart och pressa ut all luft som finns under mattan. Om mattan är stel eller böjd, låt limmet lufta under 10-20 minuter för att få ett häft före montering mot underlaget.

Vid montering av täta beläggningar på helt täta underlag låt limmet lufta så länge som 60 minuter innan du trycker fast och monterar på underlaget. Alternativt kan beläggningen/våden gnidas in med färskt lim för att sedan lyftas upp. Låt lufta under 10-20 minuter. Gnid sedan försiktigt beläggningen mot underlaget. Färsk limfläckar avlägsnas med vatten. Torkade fläckar kan endast tas bort med starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Läs tillverkarens anvisningar om montering.

**REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN**

Temperatur: rum, lim och beläggning	+18...+20°C
Underlagets fuktighet	- trä 8...12%
	- betong max. 85% RF

Vid montering måste rumstemperaturen vara den samma som när rummet ska användas. Detta förhindrar deformationer på grund av temperaturvariationer. Bindnings- och torktider beror på rådande förhållanden såsom rumstemperatur, temperatur på lim och beläggning, underlagets kvalitet och luftfuktighet samt limmängder som appliceras. Av denna anledning kan våra rekommendationer endast betraktas som vägledning.

FÖRPACKNINGAR

1, 3, 10 och 15 liters plasthinkar.

**ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sköljvattnet från verktygen kan hållas i avloppet. Låt färsk produkt torka, en torkad produkt är soptippsduglig. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad.

LAGRING

På svalt ställe, inte under +1°C i en tätt tillsluten originalförpackning max 1 år.

ÖVRIGT

Våra rekommendationer ovan är baserade på våra egna tester och vår bästa kunskap. Då lokala arbetsförhållanden och arbetsutförandet kan varieras och är utanför vår kontroll kan vi därför inte hållas ansvariga för det faktiska arbetet på arbetsplatsen.

Kontrollera giltigheten på det tryckta produktbladet via vår tekniska support eller på www.kiilto.se